

## 技術内容 —Technology—

### 画像解析-プランジャークラウン部

先端エッジ部【2次電子画像(SEM)】

加工応力、加工ひずみ、加工摩擦熱、熱処理応力等の問題をユーザー様に提案しながら改善しています。

